






12. KOLOMETA



	Alineación desestimada por motivos técnicos
	Alineación desestimada por su afección ambiental
	Alineación admisible
	Alineación fuera de la C.A.P.V.



Escala orientativa: 1:65000

Aprobación definitiva
Ortofotos: 12